

南澳县广业环保有限公司

关于南澳县后江污水处理厂出水 总磷总氮数据异常的报告

汕头市生态环境局：

2024年8月6日14:57分，南澳厂出水总磷总氮数据异常，经现场检查确认异常原因是由于管道堵塞导致测量异常，清洗进样管后复测水样正常，于16:00分恢复正常运行。

特此报告

附件：福州福光水务科技有限公司出具的异常报告

南澳县广业环保有限公司

2024年8月6日

抄送：汕头市生态环境保护综合执法局、汕头市生态环境局南澳分局

南澳县广业环保有限公司办公室

2024年8月6日印发

附件

福州福光水务科技有限公司

关于南澳县广业环保有限公司出水总磷总氮（一体机）数据异常报备

南澳县广业环保有限公司：

由我司运维的南澳县广业环保有限公司于 2024 年 8 月 6 日 14:57 分至 2024 年 8 月 6 日 16:00 分，总磷总氮（一体机）仪表测值出现数据异常。

经现场检修，确认异常原因：进样测量导致仪表测量异常，清洗进样管后复测水样正常，于 2024 年 8 月 6 日 16:00 分恢复正常运行。

特此报备，敬请知悉。



拟稿人：梁卓涛

审核人：徐宇豪

附图：



福州福光水务科技有限公司

2024年8月11日
报备专用章

拟稿人：梁卓涛

审核人：徐宇豪