

全国建设项目竣工环保验收系统

汕头市南澳国信建材有限公司陆地海砂淡化场改扩建项目 目 填报数据

生态环境部环境工程评估中心
北京环盈科技有限公司
2025年07月16日

1. 建设项目基本信息

1.1、企业基本信息

建设单位名称	广东嘉讯建材有限公司	建设单位代码类型	统一社会信用代码
建设单位机构代码	91440523564584590E	建设单位法人	柯克成
建设单位联系人	许志强	联系人电话	
固定电话（选填）		电子邮箱	
建设单位所在行政区划	广东省汕头市南澳县	建设单位详细地址	广东省汕头市南澳县后宅镇亨翔工业区北侧

1.2、建设项目基本信息（自验系统项目序号：Y20250226-0064）

项目名称	汕头市南澳国信建材有限公司陆地海砂淡化场改扩建项目	项目代码	2403-440523-15-01-453456
项目类型	污染影响类	建设性质	改扩建
行业类别（分类管理名录）	2021版本：011土砂石开采（不含河道采砂项目）	行业类别（国民经济代码）	C3099-其他非金属矿物制品制造
工程性质	非线性工程	建设地点	广东汕头南澳县汕头市南澳县后宅镇亨翔工业区北侧
项目坐标	经度：117.02393 纬度：23.44138	环评文件审批机关	汕头市生态环境局南澳分局
环评文件类型	报告表	环评批复时间	2024-06-05
环评审批文号	汕环南澳建函〔2024〕01号	本工程排污许可证/排污登记编号	91440523564584590E003Z
排污许可批准时间	2024-08-20	项目实际总投资(万元)	1200.0
项目实际环保投资(万元)	160.0	运营单位名称	广东嘉讯建材有限公司
运营单位组织机构代码	91440523564584590E	验收监测(调查)报告编制机构名称	广东嘉讯建材有限公司
验收监测(调查)报告编制机构代码	91440523564584590E	验收监测单位	广东中科检测技术股份有限公司
验收监测单位组织机构代码	91440300665894838E	竣工时间	2024-07-10
调试起始时间	2024-11-18	调试结束时间	2024-12-18
验收报告公开起始时间	2025-01-21	验收报告公开结束时间	2025-02-24
验收报告公开形式	网站	验收报告公开载体	https://www.eiacloud.com/gs/detail/?id=50121emQaU
提交时间	2025-02-26 10:00:16		

2. 工程变动情况

2.1、项目性质

环评文件及批复要求	改扩建	实际建设情况	改扩建
变动情况及原因	无		

废水	水量 (万吨/年)	0.0	14.6818	14.6818	0.0	0.0	14.682	14.682	直接排放
	COD (吨/年)	0.0	3.267	3.267	0.0	0.0	3.267	3.267	不排放
	氨氮 (吨/年)	0.0	0.077	0.077	0.0	0.0	0.077	0.077	不排放
	总磷 (吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
	总氮 (吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	不排放
废气	气量 (万立方米/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	二氧化硫 (吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	氮氧化物 (吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	颗粒物 (吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	挥发性有机物 (吨/年)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

4. 环境保护设施落实情况

4.1、表1 水污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	絮凝沉淀+二级沉淀+砂滤+活性炭吸附	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准	已按照环评要求建设并有效运行	监测污染物为悬浮物、化学需氧量、氨氮、氯离子, 各项污染物均达标排放	达标

4.2、表2 大气污染治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	洒水降尘	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值	已按照环评要求建设并有效运行	在厂界上风向设置一个监测点位, 下风向设置三个监测点位, 颗粒物排放限值可达标	达标

4.3、表3 噪声治理设施

序号	设施名称	执行标准	实际建设情况	监测情况	达标情况
1	选用低噪设备、减震、吸声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值	已按照环评要求选用低噪设备、减震、吸声	厂界四周监测结果均达标	达标

4.4、表4 地下水污染治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

4.5、表5 固废治理设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

4.6、表6 生态保护设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

4.7、表7 风险设施

序号	环评文件及批复要求	验收阶段落实情况	是否落实环评文件及批复要求
----	-----------	----------	---------------

5. 环境保护对策措施落实情况

5.1、依托工程

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.2、环保搬迁

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.3、区域削减

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.4、生态恢复、补偿或管理

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.5、功能置换

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

5.6、其他

环评文件及批复要求	无
验收阶段落实情况	无
是否落实环评文件及批复要求	无

6、工程建设对项目周边环境的影响

地表水是否达到验收执行标准	是	地下水是否达到验收执行标准	是	环境空气是否达到验收执行标准	是
土壤是否达到验收执行标准	是	海水是否达到验收执行标准	是	敏感点噪声是否达到验收执行标准	是

7、验收结论

验收意见	20250226095826382_专家意见1. pdf	验收报告	20250226095826333_汕头市南澳国信建材有限公司陆地海砂淡化场改扩建项目竣工环保验收调查表. pdf
验收结论	合格		